

Overzicht beschadigingen en slijtage fietsbanden

In de duurtest rolden de banden 4500km met een snelheid van 18km per uur over een ruwe steen. Tijdens deze duurtest is ozon in de testcabine gespoten. De wielen zijn tijdens de test belast met 50kg. Na de duurtest zijn de banden beoordeeld op slijtage en beschadigingen. Wanneer de band aan vervanging toe was na de duurtest door slijtage of beschadigingen kreeg de band als beoordeling - -

	Slijtage	Beschadigingen	Type beschrijving
Schwalbe Big Apple	+	+/-	Scheuren in de wang, vooral bij onderkant en bovenkant reflectiestrip
Dutch Perfect No Flat Tire	+	+	Enkele kleine scheurtjes in de wang en zeer kleine scheurtjes over het hele loopvlak
Schwalbe Marathon Slick	+	+/-	Kleine scheurtjes in de wang en op het hele loopvlak
Schwalbe Marathon Plus	+/-	-	Slijtage aan de binnenkant buitenband en op de gebruikte binnenband (bij de overgang antileklaag), scheuren in het loopvlak maar antileklaag nog niet zichtbaar. Kleine scheurtjes in de wang
Vredestein Scarab	+	+	Enkele kleine scheurtjes in de wang
Vredestein Perfect	+	+	Kleine scheurtjes in de wang
Halfords Touring Protection	+	-	Scheuren over het gehele oppervlakte van de band. Karkas of antileklaag nog net niet zichtbaar
Dresco Antilek	+/-	-	Rubber loopvlak plakkerig
Continental City Contact	+/-	+	Geen beschadigingen (op een aantal zeer kleine scheurtjes na)
Continental Top Touring2000	+/-	+/-	Scheurtjes in de wang en enkele scheuren in het loopvlak
Schwalbe Marathon	+	+/-	Scheuren bij de onderkant en bovenkant reflectiestrip
Continental Travel Contact	+	-	Scheurtjes in wang band, vooral bij de reflectiestrip. Draadjes karkas duidelijk zichtbaar maar nog niet door
Vredestein Spider PRS	+/-	- -	Draadbreuk aan binnenkant van de band, waardoor de binnenbanden tijdens de duurtest lek raakte. De band heeft de test 2x niet volbracht.
Cordo Kennemer	+	- -	Zeer grote en diepe scheuren in het loopvlak. Antileklaag duidelijk zichtbaar
Schwalbe Silento II	+/-	- -	Grote scheuren in het loopvlak en de wang van de band. Draden van het karkas duidelijk zichtbaar
Hutchinson Globe Trotter	+	- -	Zeer grote en diepe scheuren in het loopvlak tot het karkas
Maxxis Overdrive	+/-	- -	Zeer grote en diepe scheuren in het loopvlak tot het karkas
Nokian Rollspeed TS	+/-	+/-	Scheuren in de wang
Nokian Ultra Tour PCR	+	- -	Draadbreuk aan de binnenkant van de band, waardoor de binnenbanden tijdens de duurtest lek raakte
Cordo Flevo	+/-	- -	Grote en diepe scheuren in het loopvlak. Antileklaag duidelijk zichtbaar
Hema Protekt	- -	+	Enkele scheurtjes, maar loopvlak tot antileklaag afgesleten

[De testmethode](#)

[Testresultaten van alle geteste banden](#)

[Het volledige testrapport van de Fietzersbond](#) (pdf)